

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJŮ PU193

PD193 je nezáměnné příslušenství k měřicí zemních odporů PU193. (na zvláštní objednávku)

PD193.1- souprava elektrod a vodičů

PD193.2- souprava kleští

PD193.3- testovací modul

PD193.1- souprava měřicích elektrod a vodičů pro měření zemních odporů a rezistivity půdy

## SOUPRAVA OBSAHUJE :

měřicí elektroda		4 kusy
cívka s měřicími šňůrami 40m + 25 m		1 kus
cívka s měřicími šňůrami	25 m	1 kus
	3m modrá	1 kus
	3m rudá se znač.	1 kus
klíč		1 kus
brašna		1 kus

PD193.2- příslušenství k PU193 pro měření zemních odporů klešťovou a selektivní metodou

## Příslušenství obsahuje:

vysílací kleště PKT193	1kus
měřicí kleště PKM193	1kus

## Technické údaje:

	PKM193	PKT193
Rozsahy měření proudu:	0,2A 2A 20A	
Max: rozměr měř. vodiče:	φ 20mm nebo 35x20mm	
Rozsah prac. teplot:	-50C až +400C	
Napájení:	z přístroje PU193	
Rozměry:	190 x 45 x 35 mm	
Hmotnost:	cca 250g	

PD193.3- testovací modul k ověření funkčnosti přístroje PU193 a příslušenství PD193.2

# Revisoft®

Program Revisoft2 je určen pro zpracování dat z přístrojů fy. METRA.

Program Revisoft2 je nástupce předchozího programu Revisoft, který byl rozšířen a doplněn podle požadavků zákazníků.

## Program umožňuje:

- Návrh šablon formulářů a štítků čárového kódu.
- Přenos dat z přístrojů řady PU. (v současnosti PU187.1, PU187.2, PU191, PU193, PU194, PU195)
- Nastavení parametrů některých přístrojů (doba vypnutí přístroje ap.).
- Zpracování přenesených dat do podoby formulářů a jejich tisk.
- Souhrnný tisk většího počtu formulářů.
- Tisk štítků čárového kódu pro identifikaci revidovaných spotřebičů.
- Vytváření přehledného seznamu revizí.
- Hlídnání doby platnosti revizí a plánování revizí.

Demoverzi programu je možné získat e-mailem zdarma.